

# Estuches, maletines y fundas de Fluke

Un medidor de primera merece un estuche de alta calidad

## Estuches flexibles

### Estuche para transporte de camuflaje CAMO-C25

- Estructura de alta calidad 1000D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 20.3 x 12.1 x 4.6 cm (8 x 4.8 x 1.8 pulg.)



### Estuche para transporte de camuflaje CAMO-C37

- Estructura de alta calidad 1000D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 26.5 x 9 x 3 cm (10.5 x 3.5 x 1.2 pulg.)



### Estuche C75 para accesorios

- Estuche de transporte con cierre
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 17.9 x 10.3 x 2.6 cm (7 x 4 x 1 pulg.)



### Estuche para medidor C50

- Estuche con bolsillo interior, lazo para cinturón y correa interior para sujeción del multímetro
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 19.2 x 9 x 3.8 cm (7.56 x 3.5 x 1.5 pulg.)



### Estuche flexible grande C25 para multímetros digitales

- Estuche con acolchado y bolsillo interior
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 21.8 x 12.8 x 6.4 cm (8.6 x 5 x 2.52 pulg.)



### Estuche flexible C90 para multímetros digitales

- Estuche con bolsillo interior y presilla para cinturón
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 20.5 x 9 x 7.2 cm (8 x 3.5 x 2.8 pulg.)



### Estuche de transporte flexible C35

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 22 x 14 x 6.5 cm (8.7 x 5.5 x 2.6 pulg.)



### Estuche de transporte flexible C23

- Estuche con bolsillo interior y presilla para cinturón
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 22.5 x 9.5 x 5.8 cm (8.9 x 3.75 x 2.3 pulg.)



### Estuche blando C280

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 23 x 18.5 x 6.5 cm (9 x 7.3 x 2.6 pulg.)



### Estuche de transporte flexible C115

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 24 x 20.5 x 7.5 cm (9.5 x 8 x 3 pulg.)



### Estuche de transporte flexible C116

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 24 x 23 x 6.5 cm (9.5 x 9 x 2.6 pulg.)



### Estuche de transporte flexible C150

- Estructura de alta calidad 1000D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 29.8 x 11.4 x 5.6 cm (11.75 x 4.5 x 2.2 pulg.)



### Estuche para multímetro C781

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 26.9 x 14.1 x 9 cm (10.6 x 5.6 x 3.5 pulg.)



### Estuche de transporte flexible C33

- Estuche con bolsillo interior y presilla para cinturón
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 28 x 11.5 x 5.5 cm (11 x 4.5 x 2.2 pulg.)



### C789 Estuche para calibrador y accesorios

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 30.8 x 25.6 x 7.7 cm (12 x 10 x 3 pulg.)



### Estuche de transporte flexible C43

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 31.8 x 23 x 9 cm (12.5 x 9.1 x 3.5 pulg.)



### Bolsa para herramientas C550

- Hecho de tejido balístico con accesorios para trabajo pesado
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 33.3 x 51.3 x 23.1 cm (13 x 20.2 x 9.1 pulg.)



### Estuche flexible C345

- Fabricado en poliéster resistente 600D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 36 x 20 x 24 cm (14 x 8 x 9.5 pulg.)



# Estuches, maletines y fundas de Fluke

Un medidor de primera merece un estuche de alta calidad

## Maletines rígidos

### Maletines de extrema resistencia Serie CXT

- Modelos CXT80, CXT170 y CXT280 compatibles con varios medidores
- Irrompible, hermético, resistente a los químicos y anticorrosivo



### Estuche rígido C101

- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 30.5 x 36 x 10.5 cm (12 x 14.2 x 4.1 pulg.)



### Maletín de transporte universal C100

- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 39.7 x 34.6 x 12.2 cm (15.7 x 13.6 x 4.8 pulg.)



### Caja C1600 para herramientas

- Incluye cinco sujetadores de velcro para enrollar los cables de uso general y de prueba
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 26 x 39 x 20 cm (10 x 15 x 7.8 pulg.)



### Estuche CXT1000 extremadamente duro - Nuevo

- Estuche duro y rígido que le permite configurar el interior de espuma y ofrece la mayor protección
- Impermeable a una profundidad de 3 pies, hermético y sellado con una junta tórica para ofrecer una nivelación de presión automática
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 34.3 x 46.5 x 17.8 cm (13.5 x 18.3 x 7 pulg.)



## Maletines de cuero

### Estuche de cuero para comprobador C520A

- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 25.6 x 15.4 x 10.6 cm (10 x 6 x 4 pulg.)



### C510 Estuche de cuero para multímetro

- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 28.7 x 17.9 x 10.6 cm (11 x 7 x 4 pulg.)



## Fundas

### Funda para comprobador eléctrico H15

- Estructura de alta calidad 1000D
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 27.9 x 9.2 x 5.1 cm (11 x 3.6 x 2 pulg.)



### Funda protectora H80M

- Incluye un imán para colgar el dispositivo, un gancho de uso general y sujetadores de velcro
- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 19 x 9.5 x 4.3 cm (7.5 x 3.7 x 1.7 pulg.)



### H5 Funda para probador eléctrico

- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 19.2 x 9 x 3.8 cm (7.5 x 3.5 x 1.5 pulg.)



### Funda para pinza amperimétrica H3

- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 23.1 x 9 x 6.4 cm (9 x 3.5 x 2.5 pulg.)



### Funda para el termómetro por infrarrojos H6

- Dimensiones (Alt. x anch. x prof.): 30.2 x 17.8 x 5.7 cm (11.9 x 7 x 2 pulg.)



# Estuches, maletines y fundas de Fluke

Un medidor de primera merece un estuche de alta calidad

## Guías de selección de estuches y fundas

	113/114/115/116/117	27 II/28 II	77-4/115/117/119	83V/87V	233	287/289	8845A, 8846A, 8808A	Serie 120/190/22X	51-II/52-II/53-II B/54-II B	561/566/568	63/66/68	323/324/325	355	365/373/502	374 FC/375FC /376 FC/381	705/707	Serie 712/714/715/717/72X	718/719	753/754	787/789	T+/T+PRO	T5-600/T5-1000	1503/1507/1577/1587 FC
C12A	•															•							
C23	•		•	•	•																		
Camó-C25	•	•	•	•	•	•														•	•		•
C25	•	•	•	•	•	•			•														•
C33																							
C35			•		•																		
Camó-C37															365	•							•
C43				•	•	•		•															
C50	•																						
C75	El C75 está diseñado para guardar los cables de prueba, sondas, clips y otros accesorios requeridos																						
C90	•		•					•															•
C100		•	•	•													71X			787			
C101	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•												•
C115/C116	•	•	•	•	•	•		•						365			•	•					•
C125		•	•	83 V	•																		
C150															•	•							•
C280	•	•	•	•	•	•		•	•								•	•	•	•	•		•
C345	El maletín perfecto para transportar una amplia gama de instrumentos de medida y accesorios portátiles de Fluke																						
C510		•						•							•	•				787			
C520A																							•
C550/C1600	Los modelos C550 y C1600 son lo suficientemente grandes para contener accesorios y varias herramientas de diagnóstico.																						
C781						•		•							•	•	72X	•	•	789			•
C789							•							365				•		•			
C799																			•				
C800			•	•																			
CXT80		•	•	•	•												72X			•			
CXT170	•		•					•									71X			•			•
CXT280						•														•			
CXT1000	El CXT1000 está diseñado para almacenar, cargar y proteger una amplia gama de herramientas de prueba y accesorios de Fluke																						
H15																							•

